


令和5年度 安居小学校 通学路等の危険箇所マップ

2023/5/9
更新



防災1
山側から木が道路に向かって出ている危険。木材もよく落ちている。

交安1
通学・下校時等、子どもが歩くことをわかりやすく周知してほしい。

交安2
道が狭く、スピードを出す車が多い。バスも通るので危険。安田中間から羽坂にかけて、路側帯がない箇所があり、「通学路です」という標識、「歩行者レーン」等、早急に対応を求める。

防災2
川(用水路)があまりそうになる。

防災3
猿がよく出る。

防犯1
消えてる外灯あり。夕方、子ども一人歩きは危険

交安3
ミラーがないため、めじろ台から出てくる車に気づきにくい。

交安11
東西進車はスピードが速く、交通事故が起きやすい箇所。事故があれば歩道まで車が乗り上げる可能性あり。歩道も狭く危険。

交安4
ふれあい会館前フェンスがあり、左右確認しにくい。

交安12
車の通行量多く、スピードを出している。雨雪が降っているときに、集団登校班まで雨雪が飛んてくる。

交安5
細い道にもかかわらずスピードを出している車が多く危険。集団登校時ヒヤリとすることが多々あり。

防犯2
更毛町～末の歩道は、人気がなく、児童のみの登下校はとても心配(事故・誘拐・獣等)

交安6
外灯少ない。冬期・雨天時は真っ暗で見えにくい。

防災4
大雨のとき、水がつく。

交安8
緩いカーブの交差点。見通しが悪く、スピードを出している車も多く危険

交安7
大型トラックの出入りがある。

交安9
路上駐車が多い。見通しが悪いところも多い。

交安A10
車がスピードを出して走行する。横断に注意。歩道の桜の木の根が盛り上がって歩きにくい。